

J 102 An


Prüfhandapparat
für den Fernmeldebau- und Entstörungsdienst



KNr

FTZ 292 Sz 1101

Handapparateschnur
m. Bündelsteckern



Prüfhandapparat
für den Fernmeldebau- und Entstörungsdienst


KNr

FTZ 292 Sz 1101

Anschlußschnur Nr. 1107 (FTZ 460 An 1002 Ausg 2)

Prüfhandapparat

für den Fernmeldebau- und Entstörungsdienst



KNr

FTZ 292 Ms 1101

Anschlußschnur wie bei J 102 Sz